

OLS GmbH * Niersstraße 22 * 41189 Mönchengladbach

Gutachten ♦ Beratung ♦ Baustoffprüfung

- Laboratorium für bituminöse und mineralische Baustoffe
- Bodenmechanische Prüfungen
- Straßenzustandsanalysen
- Kernbohrungen in Asphalt und Beton
- Umweltanalytik

Anerkannt als Prüfstelle gemäß RAP Stra 15 für Eignungs- und Kontrollprüfungen, sowie Fremdüberwachungen und Schiedsuntersuchungen

Durch Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.09.2016 – III.1 – 30-05/48.31 – für die Fachgebiete / Prüfungsarten A1, A3, A4, BB3, BB4, D0, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 anerkannt.

Notifizierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach BauPG für:

- Asphaltmischgut
- Gesteinskörnungen

Mönchengladbach, 14.08.2023 bL/sL

Eignungsnachweis gem. ErsatzbaustoffV

für die Firma:

Prangenberg + Zaum Umwelttechnik GmbH

Aufbereitungsanlege:

Viersen, Vorster Straße 76

Erstprüfungsbericht:

E 221/23 (OLS GmbH)

Baustoff/

Produktbezeichnung:

RCL 0/45 - RC 1

Betriebsbeurteilung:

Werksbegehung und Einsicht der WPK

am 11.07.2023

Überwachungsbeauftragte:

Frau Sonja Laermann (OLS GmbH)

Die vorgenannte Aufbereitungsanlage wurde einem Eignungsnachweis gem. EBV durch Erstprüfung und Betriebsbeurteilung unterzogen.

Gesamtbeurteilung der Überprüfung:

bestanden

Mönchengladbach, 14,08.2023

nach RAPSITE

Sonja Laermann, Dipli Ing.

(stellvertr. Prüfstellenleitung)



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Eignungsnachweis gem. ErsatzbaustoffV

E 221/23

Anlagen:

- 1 Erstprüfungsbericht einschließl. chemische Analyse (ausführlicher Säulenversuch)
- 2 Checkliste zur Betriebsbeurteilung



Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

E 221/23

Anhang 1 Erstprüfungsbericht inkl. chemische Analyse nach EBV





OLS GmbH * Niersstraße 22 * 41189 Mönchengladbach

Gutachten ♦ Beratung ♦ Baustoffprüfung

- Laboratorium für bituminöse und mineralische Baustoffe
- Bodenmechanische Prüfungen
- Straßenzustandsanalysen
- Kernbohrungen in Asphalt und Beton
- Umweltanalytik

Anerkannt als Prüfstelle gemäß RAP Stra 15 für Eignungs- und Kontrollprüfungen, sowie Fremdüberwachungen und Schiedsuntersuchungen

Durch Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.09.2016 – III.1 – 30-05/48.31 – für die Fachgebiete / Prüfungsarten A1, A3, A4, BB3, BB4, D0, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 anerkannt.

Notifizierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach BauPG für:

- Asphaltmischgut
- Gesteinskörnungen

Wir sind präqualifiziert:



Zertifikats-Nr.: 05 137 336 829

Mönchengladbach, 11.08.2023 bL/sL

Prüfbericht-Nr.: E 221/23

Auftraggeber:

Prangenberg + Zaum Umwelttechnik GmbH

Vorster Straße 76 41748 Viersen

Produktionsstätte:

Aufbereitungsanlage Viersen

Baustoff:

RC-Baustoff 0/45

Probenahme:

11.07.2023

Gegenstand:

Erstprüfung nach TL G SoB-StB 20 in Verbindung

mit der TL SoB-StB 20 und TL Gestein-StB und Be-

triebsbeurteilung

Der Prüfbericht umfasst 10 Textseiten und 3 Anlagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden; auszugsweise Wiedergabe und jede Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des

OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH.

OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach Tel: 02166/50 06 * Fax: 02166 - 21 78 21 info@ibl-team.de

Stadtsparkasse Mönchengladbach Konto 415 505 * Blz 310 500 00 DE57310500000000415505*MGLSDE33 Commerzbank Konto 721955300 * Blz 300 400 00 DE71300400000721955300*COBADEFF Gerichtsstand Mönchengladbach HRB 6170 Ust ID-Nr: DE 122541246 Geschäftsführer:

Sonja Laermann, Dipl.-Ing.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

1. Allgemeines

Die Firma P + Z Umwelttechnik GmbH aus Viersen beauftragte die *OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH* mit der Güteüberwachung für einen RC-Baustoff 0/45, welcher auf der Aufbereitungsanlage in Viersen produziert wird.

Die Prüfung des Recyclingbaustoffes soll die Eignung zur Verwendung als Schottertragschicht der Lieferkörnung 0/45 nach TL SoB-StB 20 und Ersatzbaustoffverordnung nachweisen.

2. Betriebsbeurteilung

Die Betriebsbeurteilung erfolgte am 11.07.2023 gem. den Vorgaben der TL G SoB-StB. Es wurden die Voraussetzungen für eine dem Verwendungszweck des Baustoffgemischs entsprechende Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung, Dosierung und Verladung begutachtet und beurteilt.

Des Weiteren wurden die Unterlagen der Werkseignen Produktionskontrolle eingesehen und hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit gem. TL SoB-StB begutachtet.

2.1 Gewinnung, Aufbereitung und Lagerung

Das Ausgangsmaterial besteht überwiegend aus ungebundenen Mineralstoffen, hydraulisch gebundenen Stoffen und vereinzelt gebrannten Erzeugnissen (z. B. Ziegelbruchstücke).

Die angelieferten Materialien werden einer separierten Vorratshalde gelagert. Das auf Halde gelagerte Material wird über eine Aufbereitungsanlage (Brecher Kleemann 130 Zi EVO2) wie folgt verarbeitet:

- Vorabsiebung mit Aussonderung vor dem Brechen (bindiger Boden, Verunreinigungen sowie nicht volumenkonstante Stoffe)
- Zerkleinerung des vorklassifizierten Materials über Brecher
- Klassifizierung des Ausgangsmaterials in die Korngruppe 0/45
- Auslagerung des RC-Baustoffes auf Halde (überdachtes Lager)



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

2.2. Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle wird entsprechend der TL SoB-StB 20 und TL G SoB-StB 20 durchgeführt. Als WPK Beauftragter ist Herr Schäfer (Werksleiter) benannt.

3. Probenentnahme

Die Probenentnahme erfolgte am 11.07.2023 durch Frau Sonja Laermann auf dem Gelände der Aufbereitungsanlage in Viersen, Vorster Straße, im Beisein eines Vertreters des Unternehmens.

Das Probenmaterial wurde aus verschiedenen Stellen aus dem Haufwerk gemäß DIN EN 932-1 entnommen und in Kunststoffeimer mit Deckel sowie in Kübeln gefüllt und gekennzeichnet.

Entnahmemengen:

- ~ 100 kg RC 0/45
- ~ 40 kg RC 8/16
- ~ 40 kg RC 32/45

4. Prüfumfang und Vorschriften

Der Untersuchungsumfang und die Beurteilung erfolgten gemäß:

Vorschriften:

- ⇒ TL SoB-StB 20
 - Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
- ⇒ TL G SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung

3



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

⇒ TL Gestein-StB 04/18

Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau

⇒ TP Gestein-StB

Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau (in Verbindung mit den DIN EN)

⇒ Ministerialblatt NW Nr. 78 v. 13.12.2001 (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz); Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau vom 9.10.2001

5. Untersuchungsergebnisse

5.1 Stoffliche Zusammensetzung

Verfahren: Stoffliche Zusammensetzung der Kornfraktion > 4 mm nach TP Gestein-StB

Teil 3.1.5

Tabelle 1:

Lfd		Prüferge	bnisse	Anforde	Anforderungen		
Nr.	Stoffgruppe	Mengenanteil	Kategorie	Mengenanteil [M%]	Kategorie		
		[M %]	[-]		[-]		
1	Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydraulisch gebundene Gesteinskörnungen	66,1	Rc 66,1	.J.	R _c angegeben		
2	Festgestein, Kies	10,1	Ru 10,1	./.	Ru angegeben		
3	Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und Metallhüttenschlacke)	0,0	Ru 0,0	./.	Ru angegeben		
4	Klinker, Ziegel und Steinzeug	18,2	R _{b30-}	≤ 30	R _{b30-}		
5	Kalkstein, Mörtel und ähnliche Stoffe	0,0	R _{bk5-}	<u>≤</u> 5	R _{bk5-}		
6	Mineralische Leicht- und Dämmbau- stoffe, nicht schwimmender Poren- und Bimsbeton	0,1	R _{bm1-}	≤1	R _{bm1} -		
7	Asphaltgranulat	5,3	R _{a30-}	<u>≤</u> 30	R _{a30-}		
8	Glas	0,0	R _{g5-}	<u><</u> 5	R _{g5-}		
9	Nicht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe und Papier	0,1	X _{0,2} -	≤ 0,2	X _{0,2} -		
10	Gipshaltige Baustoffe	0,1	Ry0,5-	<u><</u> 0,5	R _{y0,5-}		
11	Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	0,0	X _{i2-}	≤ 2	X _{i2-}		
Lfd Nr.	Stoffgruppe	Mengenanteil [cm³/kg]		Mengenanteil [cm³/kg]			
12	Schwimmendes Material	0,0	FL _{0,0}	-	FLangegeben		



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

5.2 Korngrößenverteilung / Feinanteile / Überkorn

Verfahren: Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1

Das Ergebnis der Siebung ist nachfolgend mit den Grenzbereichen (Allg. + SDV) für Schottertragschichten 0/45 (Bild C.3) nach TL SoB-StB graphisch dargestellt.

Tabelle 2:

Korngrößen	verteilung				
Prüfsiebe [mm]	Rückstand [M%]	Durchgang [M%]	Allg. Anforderungen nach TL SoB-StB	SDV Anforderungen nach TL SoB-StB	Kategorie nach TL SoB-StB
63,0		100,0	100,0	100,0	OC90
45,0	4,1	95,9	90 – 99	90 – 99	0090
31,5	10,9	85,0			
22,4	12,9	72,1	55 – 85	63 – 77	
16,0	13,5	58,6			
11,2	7,4	51,2	35 – 68	43 – 60	
8,0	6,1	45,1			
5,6	6,7	38,4	22 – 60	30 – 52	
4,0	5,1	33,3			
2,0	5,5	27,8	16 – 47	23 – 40	
1,0	5,5	22,3	9 – 40	14 – 35	
0,5	5,9	16,4	5 – 35	10 – 30	
0,25	7,5	8,9			
0,125	2,4	6,5			
0,063	2,1	4,4	<u>≤</u> 5	<u><</u> 5	UF ₅
Schale:	4,4				
Summe:	100,0				




Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023



Die Grenzbereiche der allgemeinen Anforderungen und die SDV Anforderungen für Schottertragschichten 0/45 werden bei dem untersuchten RC-Baustoff eingehalten.

Tabelle 3: Differenz der Siebdurchgänge

Baustoff-		Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)							
gemisch	0,5	1/2	2/4	2/5,6	4/8	5,6/11,2	8/16	11,2/22,4	16/31,5
0/45	-	4 - 15	-	7 - 20	-	10 - 25	-	10 - 25	1
Differenz	-	5,5	-	10,6	-	12,8	-	20,9	-

5.3 Kornform

Verfahren: Kornformkennzahl nach DIN EN 933-4

Tabelle 4:

	Prüfkörnung in mm				
	4/8	8/16	16/32	32/45	
Anteil schlecht geformter Körner	6,3	7,1	2,8	1,9	
Gewichteter Mittelwert	5				
Anforderung/ geforderte Kategorie gem. TL Gestein-StB	≤ 50				
IST-Kategorie nach TL Gestein-StB	S/ ₁₅				

Seite 6 von 10



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

5.4 Bruchflächigkeit

Verfahren:

Bruchflächigkeit nach DIN EN 933-5

Tabelle 5:

Prüfkörnung	vollständig gebrochen	vollständig und teilweise gebrochen	vollständig gerundet	Kategorie nach TL Gestein-StB
[mm]	[M %]	[M%]	[M %]	
5/45	83	92	3	C _{90/3}

5.5 Reinheit und schädliche Bestandteile

Verfahren:

Reinheit und schädliche Bestandteile nach DIN 52 099

Tabelle 6:

Probe	Feinanteile < 0,063 mm [M%]	Fremdstoffe und grobe organische Stoffe	Feine organische Bestandteile (Verfärbung der Natronlage)	mergelige und tonige Anteile [M%]
RC 0/45	4,4	n. v.*	schwach gelb	n. v.*

^{*} nicht vorhanden

5.6 Materialdichte

5.6.1 Kornrohdichte

Verfahren: Rohdichte nach DIN EN 1097-6 (ofentrockene Basis)

Für das untersuchte Korngemisch ergab sich aus zwei Einzelversuchen eine mittlere Rohdichte von ρ = 2,588 g/cm³.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

5.6.2 Trockendichte

Verfahren:

Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

In der Anlage 1 ist der Proctorversuch graphisch dargestellt.

Tabelle 7:

Grad [%]	Trockendichte [g/cm³]	opt. Wassergehalt [M%]	korr. Trockendichte [g/cm³]	korr. Wassergehalt [M%]
100,0	1,862	7,4	1,919	6,6
103,0	1,918	7,4	1,977	6,6

5.7 Wassergehalte

Verfahren:

Wassergehalt nach DIN EN 1097-5

Probe 1:

6,43 %

Probe 2:

6,48 %

Probe 3:

6,46 %

Der Wassergehalt (s. auch Anlage 2) sollte dem für den Einbau und die Verdichtung erforderlichen Wassergehalt entsprechen. Im Rahmen der Eigenüberwachung ist der Wassergehalt zu überprüfen und ggf. durch geeignete Maßnahmen zu korrigieren.

5.8 Wasseraufnahme

Verfahren:

Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6

Tabelle 8:

Prüfkörnung Wasseraufnahme		Anforderung nach TL Gestein-StB	Kategorie nach TL Gestein-StB	
[mm]	[M%]	[M. -%]		
8/16	2,2	<i>W_{cm}</i> 0,5	-	



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

Bei Überschreitung des Grenzwertes gilt die Widerstandsfähigkeit gegen Frost als ausreichend, wenn die Bedingungen des Frost-Tau-Wechsel-Versuches eingehalten werden.

5.9 Frost-Tau-Wechsel

Verfahren: Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel nach TP Gestein-StB Teil 6.3.1 anhand

von 10 Prüfzyklen an den Kornklasse 8/11,2 mm und 31,5/45 mm

Tabelle 9:

Prüfkörnung [mm]	Prüfsieb [mm]	Absplitterung [M%]	Kategorie	Anforderung gemäß TL SoB-StB
8/11,2	< 4	1,3	F ₄	F ₄
31,5/45	< 16	2,0	F ₄	F ₄

5.10 Widerstand gegen Zertrümmerung

Verfahren: Los Angeles-Prüfverfahren nach DIN EN 1097-2 bzw. TP Gestein-StB

Teil 5.3.1.2

Tabelle 10:

Prüfkörnung	LA-Koeffizient	Kategorie nach TL Gestein-StB	Anforderung gemäß TL SoB-StB
[mm]			1L 30D-31D
10/14	31	LA30	≤ 35
35,5/45	31	LA ₄₀	≤ 36

5.11 <u>Untersuchung der wasserwirtschaftlichen Merkmale</u>

Die Analyse der Probe wurde bei der GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH (zugelassen nach RAP Stra und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) in Auftrag gegeben.

Gem. der Vorgabe der Ersatzbaustoffverordnung wurde im Rahmen der Erstprüfung bzw. des Eignungsnachweises das RC-Baustoffgemisch im ausführlichen Säulenversuch (DIN 19528) untersucht.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 221/23, AG: P + Z Umwelttechnik GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Viersen

11.08.2023

Die Ergebnisse können der Anlage 3 dieses Prüfberichtes entnommen werden. Das Material kann als RC-1 eingestuft werden.

6. Zusammenfassung und Beurteilung

Der im Werk in Viersen hergestellte und über eine den technischen Anforderungen entsprechenden Anlage aufbereitete RC-Baustoff wurde im Rahmen der Güteüberwachung (hier: Eignungsnachweis) untersucht.

Der geprüfte RC-Baustoff 0/45 entspricht hinsichtlich der untersuchten bauphysikalischen Eigenschaften den Anforderungen der TL SoB-StB für Schottertragschichten.

Das Material kann nach den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung als RC-1 eingestuft werden.

Die Ergebnisse lassen unter Berücksichtigung der hier ermittelten Kategorien die Verwendung des RC-Baustoffes 0/45 nach den Kriterien der TL SoB-StB 20 und TL Gestein-StB 04/18 als Schottertragschicht der Lieferkörnung 0/45 mm zu.

Tabelle 11: Ergebnisübersicht / Kategorien

Prüfparameter	Kate	gorie
•	TL SoB-StB	TL Gestein-StB
Widerstand gegen Frost	-	F ₄
Feinanteile	UF₅	-
Überkornanteil	OC ₉₀	-
Kornformkennzahl	-	SI ₁₅
Bruchflächigkeit	-	C _{90/3}
Widerstand gegen Zertrümmerung	-	LA ₄₀

Stellvertr. Prüfstellenleiterin

Mitglied im DU

Sonia Laermann Dipl.-Ir



OLS GmbH Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach

Tel.: 02166-5006

Prüfungsnr.: E 221/23

Anlage: 1

zu: P + Z Umwelttechnik GmbH

Proctorversuch Bestimmung der Proctordichte DIN EN 13286-2


Prüfungs-Nr.: E 221/23 Bauvorhaben: diverse

Ausgeführt durch: Schmitz am: 02.08.2023

Entnahmestelle: Aufbereitungsanlage

Station: ./. Entnahmetiefe: Haufwerk Bodenart: RC-Baustoff 0/45

Art der Entnahme: gestört





OLS GmbH Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach

Tel.: 02166-5006

Prüfungsnr.: E 221/23

Anlage: 2

zu: P + Z Umwelttechnik GmbH

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung DIN EN 1097-5

Prüfungs-Nr.: E 221/23

Bauvorhaben: diverse

Ausgeführt durch: Schmitz am: 14.07.2023

Bemerkung: ./.

Entnahmestelle: Aufbereitungsanlage

Station: ./.

Entnahmetiefe: Haufwerk

Bodenart: RC-Baustoff 0/45

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 11.07.2023

durch: S. Laermann

Nr. des Versuchs	1	2	3	4	5	Mittelwert		
Bestimmung des Wassergehaltes w								
Bezeichnung der Probe	1	2	3					
Masse Feuchtprobe + Behälter m + m _B [g	1242,20	1574,10	1481,10					
Masse trockene Probe + Behälter m _d + m _B [g	1175,40	1487,20	1399,60					
Masse des Behälters m _B [g	136,00	145,70	138,10					
Masse des Porenwassers m _w [g	66,80	86,90	81,50					
Masse der trockenen Probe m _d [g	1039,40	1341,50	1261,50					
Wassergehalt m _w / m _d = w [%	6,43	6,48	6,46			6,46		

Bemerkungen:



© By IDAT-GmbH 1995 - 2018 V 4.35





Auftraggeber: OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH

Probenummer: 23W02760-001

Bezeichnung: E 221/23

RCL		ÜW	EBV - RC Überwachungswerte Überwachungswerte eingehalten	ÜV	
					O.
		Gesamtfra	ktion	-/-	
Arsen	3,3	mg/kg	40		ÜV
Blei	42	mg/kg	140		ÜV
Cadmium	< BG	mg/kg	2		ÜV
Chrom, ges	16	mg/kg	120		ÜV
Kupfer	13	mg/kg	80		ÜV
Nickel	14	mg/kg	100		ÜV
Quecksilber	< BG	mg/kg	0,6		ÜV
Thallium	< BG	mg/kg	2		ÜV
Zink	100	mg/kg	300		ÜV
C10-C22	< BG	mg/kg	300		ÜV
C10-C40	< BG	mg/kg	600		ÜV
PCB7	0,0013	mg/kg	0,15		ÜV

Tabelle 1 - Überwachungswerte

					EB	V - RC	
Auswertung a	usf. Säulenvers	uch	RC-1	RC-2	RC-3		RC
		Gesamtfra	aktion			2:1	
PAK 16	2,8	mg/kg	10	15	20		RC
Leitfähigkeit	380	μS/cm	2500	3200	10000		RC
Chrom, ges.	21	μg/L	150	440	900		RC
Kupfer	15	μg/L	110	250	500		RC
Vanadium	31	μg/L	120	700	1350		RC
PAK15	0,092	μg/L	4,0	8,0	25		RC
Sulfat	45	mg/L	600	1000	3500		RC

Tabelle 2 - Einstufung nach Anl. 1 Tab. 1





Auswertung ausführlicher Säulenversuch

			Ausfü	hrlicher:	Säulenve	ersuch	
4		W/F0,3	W/F1	W/F2	W/F4	SVA 2:1 <bg =="" bg<="" th=""><th>SVA 2:1 <bg 0<="" =="" th=""></bg></th></bg>	SVA 2:1 <bg 0<="" =="" th=""></bg>
pH-Wert	0	8,6	11,4	11,7	9,5	0	0
Leitfähigkeit	μS/cm	320	400	380	140	381	381
Antimon	μg/L	<3	<3	<3	<3	3,02	0
Arsen	μg/L	4,6	11	6,2	2,9	7,69	7,69
Blei	μg/L	<7	<7	<7	<7	7,05	0
Cadmium	μg/L	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,503	0
Chrom, ges.	μg/L	38	23	14	<3	20,8	20,8
Kupfer	μg/L	25	22	7,3	< 6,7	15,2	15,2
Molybdän	μg/L	<10	<10	<10	<10	10,1	0
Nickel	μg/L	9	< 6,7	<6,7	<6,7	7,09	1,34
Vanadium	μg/L	<10	46	26	19	30,8	29,3
Zink	μg/L	<33	<33	<33	<33	33,2	0
DOC	mg/L	23	21	13	2,4	17,4	17,4
MKW	μg/L	<50	<50	<50	<50	50,3	0
Chlorid	mg/L	18	8,5	2	1	6,69	6,69
Sulfat	mg/L	70	55	30	23	45	45
PAK15	μg/L	0,32	0,058	0,048	0,029	0,0925	0,0925
Acenaphthylen	μg/L	0,0057	<0,004	<0,004	<0,004	0,00428	0,0008
Acenaphthen	μg/L	0,048	0,058	0,044	0,027	0,0498	0,0498
Fluoren	μg/L	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,00403	0
Phenanthren	μg/L	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,00403	0
Benzo[a]pyren	μg/L	0,03	<0,004	<0,004	<0,004	0,00791	0,0044
Anthracen	μg/L	0,0054	<0,004	<0,004	<0,004	0,00424	0,0008
Pyren	μg/L	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,00403	0
Benz(a)anthracen	μg/L	0,014	<0,004	<0,004	<0,004	0,00552	0,0020
Chrysen	μg/L	0,015	<0,004	<0,004	<0,004	0,00567	0,0022
Dibenz(a,h)anthracen	μg/L	0,022	<0,004	<0,004	<0,004	0,00671	0,0032
Benzo[b]fluoranthen	μg/L	0,052	<0,004	<0,004	<0,004	0,0112	0,0077
Benzo[k]fluoranthen	μg/L	0,018	<0,004	<0,004	<0,004	0,00612	0,0026
Benzo[ghi])perylen	μg/L	0,055	<0,004	<0,004	<0,004	0,0116	0,0082
Fluoranthen	μg/L	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,00403	0
Indeno(123-cd)pyren	μg/L	0,053	<0,004	<0,004	<0,004	0,0113	0,0079

Tabelle 3: SVA (Ausführlicher Säulenversuch, W/F 2:1) BG (Bestimmungsgrenze)



Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

E 221/23

Anhang 2 Checkliste zur Betriebsbeurteilung



Checkliste

zum Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffverordnung ¹⁾, §5

Auftrag Nr.: E 221/23

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden)

OLS GmbH

Rev00 Stand vom 01.06.2023 Seite 1 von 4

<u>Unternehmen, Standortadresse</u> :	Aufbereitungsanlage, Standortadresse:					
Prangenberg & Zaum Umwelttechnik GmbH Vorster Straße 76 41748 Viersen	Prangenberg & Zaum Umwelttechnik GmbH Vorster Straße 76 41748 Viersen					
Ansprechpartner: Tobias Prangenberg	Werkleiter: Tim Schäfer					
Telefon: 02162/ 93220	Telefon: 02162/ 9389112					
E-Mail: info@pundz.de	E-Mail: tim.schaefer@pundz.de					
Überprüfung am:						
Anwesende von Seiten des Betreibers der Aufbere	itungsanlage (Name/Funktion)					
Herr Schähr (WPK-Beautho	agher)					
Anwesende von Seiten der Überwachungsstelle (N	ame/Funktion)					
Frai Laermann						
Stationäre Anlage, Typ: Wkemann 130 2, ENOL ☐ erstmalige Inbetriebnahme, Datum .01. 2017.						
☐ mobile Anlage, Typ ☐ erstmalige Inbetriebnahme, Datum						
Mineralische Ersatzbaustoffe (MEB)						
☑ Recyclingbaustoffe ☐ Bodenmaterial ☐ Baggergut ☐ Gleisschotter						
☐ industriellen Nebenprodukte (u. a. HOS, SWS) ☐ andere						
Produzierte MEB/Lieferprogramm						
☐ RCT 0/32	RCF 0/32					
☐ Füllboden	Füllboden Füllboden					
☐ andere ☐	andere (siehe auch separates Blatt)					
Bewertungskriterien:						
Antwort JA: keine Korrekturmaßnahmer	erforderlich					
Antwort NEIN: Korrekturmaßnahmen müssen mit einer Fristsetzung erfolgen. Die Maßnahmen und Frist sind vom Prüfer in Übereinstimmung mit Hersteller/Kunde festzulegen.						

Checkliste

zum Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffverordnung ¹⁾, §5

Auftrag Nr.: E 221/23

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden)

OLS GmbH

Rev00 Stand vom 01.06.2023 Seite 2 von 4

I.	Allgemeines	Antwort	Dokumentation/Nachweise
1.1	Liegt ein Vertrag zur Fremdüberwachung zwischen Hersteller und Überwachungsstelle liegt unterschrieben vor?	Ja	
II.	Organisation		
2.1	Liegt eine Dokumentation (z. B. im Handbuch) vor, in dem die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Personals, dass im Rahmen der WPK Tätigkeiten leitet, ausführt und überprüft, festgelegt sind?	Ja	WPh - Handbuch
2.2	Sind die wechselseitigen Beziehungen des Personals z. B. in einem Organigramm festgelegt?	Ja	
2.3	Wurde ein WPK Beauftragter ernannt?	Ja	Name: Herr Schäfer (Ernennüngsschniben)
III.	Annahmekontrolle		
3.1	Sind die Verantwortlichkeiten zur Annahme der mineralischen Ersatzbaustoffe MEB geregelt?	Ja	
3.2	 Wird die Annahmekontrolle nach § 3 der EBV ausreichend dokumentiert (Lieferschein): Name/ Anschrift des Beförderers Masse und Herkunft des angelieferten Materials Abfallschlüssel gemäß AVV Bezeichnung der Baumaßnahme oder Angabe zur Abfallstelle Beschaffenheit des Materials (u. a. Zusammensetzung, Verschmutzung, Konsistenz)? 	Ja	
3.3	Ist die Möglichkeit einer getrennten Lagerung von MEB gegeben, wenn Überschreitungen der Materialwerte für RC-Baustoffe der Klasse 3 (RC-3) oder für Bodenmaterial der Klasse 3 (BM-F3) oder Überschreitungen der Überwachungswerte (Tabelle 2.2 Anlage 4) festgestellt werden/wurden?	Ja	
IV.	Eignungsnachweis		
4.1	Verfügt der Betreiber über eine aktuelle Liste der MEB, die unter die EBV fallen und in den Verkehr gebracht werden sollen?	Ja	Produktlish

Checkliste

zum Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffverordnung ¹⁾, §5

Auftrag Nr.: E 221/23

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden)

OLS GmbH

Rev00 Stand vom 01.06.2023 Seite 3 von 4

IV.	Eignungsnachweis	Antwort	Dokumentation/Nachweise
4.2	Ist eine Überwachungsstelle nach EsatzbaustoffV § 2 Abschnitt 9 für die Probenahme beauftragt?	Ja	
4.3	Wird die Analytik der Parameter nach Anlage 4, Tabellen 2.1 und 2.2 von einer Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 durchgeführt?	Ja	
4.4	Liegt eine abschließende Bewertung in Bezug auf die Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen 1, 2 oder 3 vor und ist diese dokumentiert?	la	
V.	WPK Prüfungen		
5.1	Probenahme		
5.1.1	Ist sichergestellt, dass die Probenahme durch eine Untersuchungsstelle nach §§ 2 und 8 durchgeführt wird (Vertrag, Nachweis Sach- kunde)?	Ja	
5.1.2	Wird festgelegt, dass die Qualifikationsnachweise des Probenehmers mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden?	Ja	WPK-Handbeich
5.2	Prüfungen und Prüfergebnisse		
5.2.1	Existiert ein Prüfplan für die jeweiligen MEB nach Anlage 4, Tabelle 1?	Ja	
5.2.2	Entspricht die Prüfanzahl dem Prüfplan unter Einbeziehung der Produktionsmenge und der Produktionswochen nach Anlage 4 Tabelle 1?	Ja	
5.2.3	Sind die Verantwortlichkeiten bei Abweichungen und für deren Behebung festgelegt?	Ja	Verantworkingsmahix
5.2.4	Ist geregelt, dass alle WPK-Aufzeichnungen mindestens 5 Jahre archiviert werden?	Ja	im LiPh-Handburch geregelt
VI.	Fremdüberwachung		
6.1	Liegen Regelungen zur Probenahme vor, u.a. zur Zuständigkeit der Probenahme (u. a. Überwachungsstelle, PN im Beisein des Betreibers)?	Ja	
6.2	Entspricht die Prüfanzahl dem Prüfplan unter Einbeziehung der Produktionsmenge und der Produktionswochen nach Anlage 4 Tabelle 1?	Ja	

Checkliste

zum Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffverordnung ¹⁾, §5

Auftrag Nr.: E 221/23

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden)

OLS GmbH

Rev00 Stand vom 01.06.2023 Seite 4 von 4

VI.	Fremdüberwachung	Antwort	Dokumentation/Nachweise			
6.3	Werden alle relevanten Parameter für die jeweilige Produktgruppe (u. a. BM, BG, RC) von der Überwachungsstelle nach Anhang 1 bzw. Anhang 4 geprüft und dokumentiert?	Ja				
VII	Technische Anforderung					
7.1	Werden die Produktionsabläufe durch festgelegte Verfahren z. B. in einem Fließdiagramm dokumentiert?	Ja				
7.2	Sind für die Wartung und Kalibrierung der Anlage die Verantwortlichkeiten festgelegt?	Ja	gengelt in der Verantworkungsmahrix			
7.3	Wird die Anlage in regelmäßigen Abständen gewartet?	Ja	gem. UVV (lekh Prüfüng: 24.03.23)			
7.4	Erfolgt die Kalibrierung der Anlagenteile u. a. Wiegeeinrichtungen in regelmäßig festgeleg- ten Abständen und werden die Kalibrierungen dokumentiert?	Ja	Kalibrierprotokolle			
VIII	Lagerung der Baustoffe mit Begehung der Anlage					
8.1	Sind die Lagerplätze der Ausgangsstoffe und der MEB (Boxen, Halden) gekennzeichnet?	Ja				
8.2	Sind die MEB auf den Lagerflächen frei von Verunreinigungen/Fremdstoffen?	Ja				
Bei der Überprüfung der technischen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen wurden						
keine Abweichungen Abweichungen, Anzahl						
festgestellt.						
Die festgestellten Abweichungen sind bis zum zu korrigieren.						
			Prangenberg & Zaum			

11.07.23	
Datum:	
11.07.23	

Datum:

Univelttechnik GmbH

Vorster Str. 76· 41748 Viersen

Felefon 02162 93891-0

Unterschrift des Betreibers

Unterschrift des Fremdüberwachers